

110.04施 工 相 片

											
<p>BC棟 B2FL版樓梯灌漿 祥英4/26</p>	<p>BC棟 B2FL版灌漿 祥英4/26</p>										
											
<p>BC棟 B2FL版整體粉光完成 眺鼎4/26</p>	<p>BC棟 B2FL版放樣 磊巨4/27</p>										
	 <table border="1" data-bbox="823 1682 1070 1877"> <tr> <td colspan="2">冠德二重埔案集合住宅新建工程</td> </tr> <tr> <td>查驗日期</td> <td>110年5月1日</td> </tr> <tr> <td>查驗部位</td> <td>壹新號五段</td> </tr> <tr> <td>查驗項目</td> <td>水溝清潔</td> </tr> <tr> <td>查驗人員</td> <td>陳智剛</td> </tr> </table>	冠德二重埔案集合住宅新建工程		查驗日期	110年5月1日	查驗部位	壹新號五段	查驗項目	水溝清潔	查驗人員	陳智剛
冠德二重埔案集合住宅新建工程											
查驗日期	110年5月1日										
查驗部位	壹新號五段										
查驗項目	水溝清潔										
查驗人員	陳智剛										
<p>第二、三層安全支撐拆除 國廣5/2</p>	<p>工地四周水溝清淤 根基5/2</p>										

110.05施 工 相 片



BC棟 B2FL柱筋綁紮 宏峻5/8



BC棟 B2FL柱筋綁紮 宏峻5/8



A棟 B2FL柱牆模版組立 騏駿5/8



ABC棟 B2FL電梯開口隔柵 太穩5/8



新北勞檢局工安獎評審簡報 根基5/7



評審委員至現場巡查 根基5/7

110.06施 工 相 片



C棟B1F牆筋綁紮 宏峻6/20



BC區B1牆模封模 城正6/22



A區車道版鋼筋綁紮 宏峻6/23



A區1FL底版模版組立 騏駿6/25



C棟B1牆機電配管 明鴻 6/20



品保部工地品質稽核 品保部 6/25